

# RUGOSÍMETROS



## RUGOSIMETRO DE SUPERFICIES

Modelo: **TM-TR200** Tipo: Digital

Características:

Parámetros de Rugosidad:

Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rm, R3z, S, Sm, Sk, tp

Rango Ra, Rq: 0.01 - 40  $\mu\text{m}$   
Rz, Ry, Rp, Rt, R3z: 0.02 - 160  $\mu\text{m}$   
Sm, S: 2 - 4000  $\mu\text{m}$   
tp: 1 - 100% (%Ry)



## RUGOSIMETRO DE SUPERFICIES

Modelo: **TM-TR110** Tipo: Digital

Características:

Rango de medición Rz 0,1 ... 50  $\mu\text{m}$   
Rango de medición Ra 0,05 ... 10  $\mu\text{m}$   
Longitudes de ondas límite (3) (cutt-o length)  
0,25 mm; 0,8 mm y 2,5 mm con aviso automático si  
se selecciona una longitud de onda errónea  
Tramo total de exploración 6 mm