

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Medidor tipo Pantalla Termohigrómetro y CO2 TN-TM187

www.twilight.mx

 / [twilightsadecv](https://www.facebook.com/twilightsadecv)

 / [twilightsadecv](https://twitter.com/twilightsadecv)

 / [twilightsadecv](https://www.youtube.com/twilightsadecv)



Características

- Visualización del valor de lectura: pantalla LED doble
- Unidad de visualización de temperatura: °C; °F
- Función de reloj
- Función de bloqueo de datos (HOLD)
- Función de alarma
- Pantalla de sobrecarga: "OL" o "-OL"
- La memoria puede almacenar un máximo de 60.000 entradas de datos
- Consumo de energía de operación: $\leq 7W$

Especificaciones electricas

Rango de medición	Temperatura	-20°C~70°C -4~158°F
	Humedad	5~95% RH
	Dióxido de carbono	1~9999 ppm
Resolución	Temperatura / humedad	0.1
	Dióxido de carbono	1
Exactitud	Temperatura	±1°C(5°C~60°C) ±2°F(41°F~140°F) Otros rangos ±2°C/±4°F
	Humedad	±5%HR (20~80%RH@25°C) Otros rangos ±8%HR
	Dióxido de carbono	±70PPM o ±5% (≤2000PPM) Otros rangos ±7%
	Salida analógica	±0.3mA o ±2% (carga≤250Ω)
Fuerza	entrada de CA	24Vac/Vdc±20% (50~60Hz)
	Entrada de CC	9~15V
Frecuencia de actualización	una vez por segundo	
Interfaz de la computadora	USB; RS-232; RS-485	
Especificación de contacto seco	Máximo 1A @30Vdc (Normalmente abierto)	
Formato de transmisión	115200 bps 8:N:1	

Modelo\ Funciones	CO2	Humedad	Temperatura	65,000 Registro	Reloj	RS-232	RS-485	RELÉ×1	4-20mA
TM-185A		•	•	•	•	•	•	•	•
TM-187A	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Accesorios

- Manual de usuario
- Adaptador de CA a CC
- Montaje en pared
- Cable USB
- Disco de instalación

Especificaciones

- Dimensión: 260 X 178 X 47 mm (LxAnxAI)
- Peso: 1000g

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75

E-mail:
ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)



/ [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)



/ [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)